


位置図(1)

伊豆スカイライン



特定道路土工構造物箇所調査 L=40.6km
 防災カルテ点検箇所(落石・崩落) N=127箇所
 防災カルテ点検箇所(土石流) N=4箇所
 防災カルテ点検箇所(盛土) N=26箇所
 防災カルテ点検箇所(擁壁) N=12箇所
 防災カルテ点検箇所(橋梁基礎の洗堀) N=1箇所

箱根スカイライン




特定道路土工構造物箇所調査 L=5.0km
 防災カルテ点検箇所(落石・崩落) N=26箇所
 防災カルテ点検箇所(盛土) N=22箇所
 防災カルテ点検箇所(擁壁) N=21箇所

実施


委託名	令和8年度 伊豆スカイライン他 3 路線 特定道路土工構造物調査及び 道路防災点検業務委託		
委託箇所	田方郡函南町桑原～ 伊豆市冷川地内他		
図面の種類	位 置 図 （ 1 ）		
縮 尺 一		図面番号 2 葉 中 1	
測量年月日		設計年月日	
静岡県道路公社			

位置図 (2)

修善寺道路



伊豆中央道



実施

委託名	令和8年度 伊豆スカイライン他 3 路線 特定道路土工構造物調査及び 道路防災点検業務委託		
委託箇所	田方郡函南町桑原～ 伊豆市冷川地内他		
図面の種類	位 置 図（2）		
縮尺 一	図面番号 2 葉 中 2		
測量年月日	設計年月日		
静 岡 県 道 路 公 社			