

点検対象施設及び点検項目一覧表

項目		道路名	伊豆中央道	修善寺道路	伊豆SL	箱根SL	浜名湖	計
道路標識	標識	詳細点検	2	6	28	0	14	50
		掘削調査	1	1	2	0	3	7
		板厚調査	2	6	28	0	0	36
	門型標識	詳細点検	0	1	0	0	0	1
		掘削調査	0	0	0	0	0	0
		板厚調査	0	2	0	0	0	2
照明灯	詳細点検	13	2	1	0	40	56	
	掘削調査	1	0	0	0	0	1	
	板厚調査	13	2	1	0	0	16	
道路情報板	情報板	詳細点検	1	8	4	2	0	15
		板厚調査	1	8	4	2	0	15
	門型支柱	詳細点検	0	1	0	0	0	1
		板厚調査	0	1	0	0	0	1

集計表

項目		詳細点検	掘削調査	板厚調査
道路標識	標識	50	7	36
	門型	1	0	2
	計	51	7	38
照明灯		56	1	16
道路情報板	標識情報板	15	—	15
	門型支柱	1	—	1
	計	16	—	16